



Justerede vindvarsler og invitation til møde

Ingeniørerne har i den endelige rapport om stabiliteten i SAB II justeret niveauet for de kritiske vindstyrker en smule op

Kære beboere i SAB-Bellahøj II

Nu har ingeniørerne afleveret den endelige rapport om stabiliteten i SAB-Bellahøj II. Og selvom det stadig er kritisk, så har ingeniørerne justeret niveauet for de kritiske vindstyrker en smule op. De vejledende vindtal er vist i skemaet i højre spalte.

Vi overvåger vejret

Vi har indgået aftale med eksperter i vindforhold, der overvåger vejret på Bellahøj og melder videre til os. Vindretningen har afgørende betydning i en situation, hvor vi skal træffe beslutning om en eventuel evakuering. Det kan derfor ske, at vindmeldingerne på vejrudsigten ligger på kanten af det kritiske uden, at vi sætter en evakuering i værk. Det kan skyldes, at det blæser fra en vindretning, hvor bygningerne ikke belastes i en grad, så det er kritisk.

Invitation til informationsmøde

Vi inviterer alle beboere i SAB-Bellahøj II til et informationsmøde den 14. december kl. 19.00 på Restaurant Bellahøj. Her håber vi at have nyt, om ordlyden af kommunens påbud om genhusning og om de første skridt i processen.

Vær opmærksom på, at mødet holdes i Restaurant Bellahøj – og ikke på Vandrehjemmet som de forrige møder.

Med venlig hilsen

Organisationsbestyrelsen
i Samvirkende boligselskaber

Informationsmøde for beboere i SAB II

Alle beboere i SAB II inviteres til informationsmøde om de justerede niveauer for varsling og nyt om opsigelse og genhusning.

Onsdag den 14. december kl. 19.00
på Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20.

SAB II er husene på følgende adresser:
Bellahøjvej 40 samt Ved Bellahøj Syd 23, 24/26, 25, 28 og 30.

Vejledende vindtal for evakuering af SAB II

SAB II Varsler ved vindstyrke i basisvind	Ca. 13 meter pr. sekund (stormende kuling)	Ca. 13 meter pr. sekund (stormende kuling)	Ca. 14-21 meter pr. sekund (stormende kuling til orkan)
Antal etager	13 etager	11 etager	9 etager
Adresser	Ved Bellahøj Syd 24/26	Ved Bellahøj Syd 23 og 28	Bellahøjvej 40 A + B Ved Bellahøj Syd 25 og 30

Basisvind er 10-minutters middelvindhastigheder. I parentes den tilhørende betegnelse for vindstødene.

Følg med på www.sab-bellahøj.dk
Beboere i Bellahøj I og II, som har spørgsmål,
kan ringe til KAB på telefon 33 63 10 00.